

Hygrostick 8703



Hzgrostick 8703
Artikelnr. 43125

Bedienungsanleitung

Achtung:

Tauchen Sie bitte den Fühler nicht in Flüssigkeiten. Er wird zerstört.
Eine Kondensation > 100% rF., des Fühlers beeinträchtigt die Funktion von Hygrocomb 8703 nicht.

Einschalten:

Schalten Sie Hygrostick 8703 mit der ON / OFF Taste ein.
Drücken Sie die Umschalttaste °C / °F.
Hygrostick 8703 zeigt Ihnen jetzt die relative Luftfeuchte und die Temperatur an.
Anzeigerate ist 3 Sekunden.

Min-/Max Funktion:

Drücken Sie die Min-/ Max- Taste.
Das Gerät zeigt Ihnen zuerst die minimale Feucht und Temperatur, dann die Max/ imale. Zum Verfassen des MIN-/MAX-Taste.

Hold-Funktion

Drücken Sie die Hold-Taste bis im Display das Zeichen HLD erscheint.
Hygrostick 8703 zeigt Ihnen den zuletzt gemessenen Wert. Zum Verlassen des Hold-Modus, drücken Sie bitte RST-Taste.

Taupunkt:

Drücken Sie die td-Taste, bis in der Anzeige das Zeichen td erscheint.
Hygrostick 8703 errechnet nun den Taupunkt, der Ihnen anstelle der aktuellen Temperatur angezeigt wird.
Zum Verlassen der Taupunktberechnung drücken Sie bitte erneut die td-Taste, bis das Zeichen td verschwunden ist.

Automatische Abschaltung:

Um Energie zu sparen hat Hygrostick eine automatische Abschaltung nach 20 Minuten. Falls Sie diese automatische Abschaltung löschen wollen, drücken Sie bitte die Tasten ON / OFF und Min-/Max gleichzeitig.
Hygrostick 8703 zeigt nun das volle Display.
Verlassen Sie jetzt den ON / OFF Schalter und halten Sie die Min/Max gedrückt, bis in der Anzeige das Zeichen (n) erscheint.

Batteriewechsel:

Die zu geringe Batterieleistung wird im Display durch eine blinkende Anzeige angezeigt. Bitte wechseln Sie die Batterie komplett. Zu geringe Spannungsversorgung kann zu Fehlmessungen führen.

Dew Point Meters

Languages > 

Hygrostick 8703



Hzgrostick 8703
Artikelnr. 43125

Manual

Attention:

Do not dip sensor in fluid. Sensor will be destroyed.

Condensation > 100% rF. does not affect the sensor of Hygrocomb 8703 not.

Engaging:

Switch Hygrostick 8703 ON / OFF - Button on.

Press Shift-Key °C / °F.

Hygrostick 8703 shows you the relative humidity and temp.

Display in 3 Seconds

Min-/Max Function:

Press Min-/Max. Button.

The device shows first the minimum humidity and temp. after the maximum.

To write press MIN-/MAX-Button.

Hold-Function

Press Hold-button until display shows HLD. Hygrostick 8703 shows the latest measured values. Exit the hold mode by pressing RST-button.

Dew Point:

Press td-button until td appears in the display. The Hygrostick 8703 calculated the dew point, which is shown instead of the temperature.

To exit the dew point calculation please press td-button again until it disappears .

Automatic Switch Off:

To save energy the Hygrostick automatically cuts off after 20 minutes. If you wish to delete this function, press On/Off and Min-/Max. simultaneously.

Hygrostick 8703 only shows the full display now. Leave on/off button and hold min./max. button until the (n) appears in the display.

Battery exchange:

The low battery power is shown by a blinking display. Please change complete Battery set. A low power can cause wrong measurements.

* Changes and mistakes excepted, prices plus packing and VAT.